

ATTENTION!
THIS PRODUCT HAS CHANGED

The replacement motor for the one included in your vehicle is the Mini 4500Kv BL Motor 1/8" Shaft (DYNS1600).
The motor has a 1/8" shaft and requires the following pinion gears:

LOS212005	Pinion Gear 10T, 1/8" Shaft: Mini 8IGHT
LOS212006	Pinion Gear 12T, 1/8" Shaft: Mini 8IGHT
LOS212007	Pinion Gear 14T, 1/8" Shaft: Mini 8IGHT
LOS212008	Pinion Gear 16T, 1/8" Shaft: Mini 8IGHT

ACHTUNG!
DIESES PRODUKT WURDE GEÄNDERT

Der Austauschmotor des Fahrzeuges ist der Mini 4500 Kv BL Motor mit 1/8Welle (DYNS1600).
Für den Motor mit der 1/8 Welle sind folgende Ritzel erforderlich:

LOS212005	Ritzel 10Z, 1/8" Welle: Mini 8IGHT
LOS212006	Ritzel 12Z, 1/8" Welle: Mini 8IGHT
LOS212007	Ritzel 14Z, 1/8" Welle: Mini 8IGHT
LOS212008	Ritzel 16Z, 1/8" Welle: Mini 8IGHT

ATTENTION!
CE PRODUIT A SUBI DES MODIFICATIONS

Le moteur de remplacement pour celui fourni avec votre véhicule est le Mini moteur Brushless 4500Kv axe 1/8" (DYNS1600). Le moteur a un axe diamètre 1/8" et nécessite les pignons suivants:

LOS212005	Mini 8IGHT - Pignon 10 dents, axe 1/8"
LOS212006	Mini 8IGHT - Pignon 12 dents, axe 1/8"
LOS212007	Mini 8IGHT - Pignon 14 dents, axe 1/8"
LOS212008	Mini 8IGHT - Pignon 16 dents, axe 1/8"

ATTENZIONE!
QUESTO PRODOTTO È CAMBIATO

Il motore di ricambio per il motore installato nel vostro veicolo è il mini 4500Kv BL con albero a 1/8" (DYNS1600).
Per l'albero del motore di 1/8" ci vogliono i seguenti pignoni:

LOS212005	Pignone 10T, 1/8" Albero: Mini 8IGHT
LOS212006	Pignone 12T, 1/8" Albero: Mini 8IGHT
LOS212007	Pignone 14T, 1/8" Albero: Mini 8IGHT
LOS212008	Pignone 16T, 1/8" Albero: Mini 8IGHT